

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Березники

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Березники</i>					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
550. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
85А. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Соликамск</i>					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
275А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
551. Водитель автомобиля (ГАЗ-27527, г.н. Н 985 ХС 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Александровск</i>					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
552. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
161А. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Кизел ремонтно-эксплуатационного управления г. Александровск</i>					

<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
553. Мастер (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
194. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Кудымкар</b>					
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
554. Мастер (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
555. Водитель автомобиля (ГАЗ-27527, г.н. Р 246 АК 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Кудымкар</i>					
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок</i>					
418А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
319А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок с. Юсьва</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская группа</i>					
556. Водитель автомобиля (ГАЗ-27527, г.н. Р 128 АК 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Строительно-монтажное управление</b>					
557. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок г. Березнии</i>					
273А. Электрогазосварщик 5	Применение средств индивидуальной	Снижение концентрации			

разряд	защиты органов дыхания	химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Строительно-монтажный участок г. Соликамск</i>					
559. Электрогазосварщик 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
62А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Строительно-монтажный участок г. Кудымкар</i>					
560. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
112А. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Аварийно-диспетчерская служба г. Березники</i>					
561. Мастер (сменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление внутридомового газового оборудования</i>					
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Березники</i>					
294. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кудымкар</i>					
562. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
563. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок внутридомового газового оборудования</i>					

<i>г. Соликамск</i>					
564А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Кизел</i>					
565А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.11.2024